


**SLICE 2015 - 2016**

## Inspection du montage du frein arriere

**À propos de ce Bulletin d'entretien**

Nous avons relevé que certains modèles de Slice 2015-2016 peuvent avoir des rivets de fixation de la plaque de tasseaux manquant au niveau du frein arriere. Un très petit nombre de cadres peuvent avoir été livrées sans les rivets. Les rivets sont nécessaires pour renforcement du supports de frein collées sous les bases. Si les rivets ne sont pas installés dans un cadre, comme illustré ci-dessous à gauche, le cadre doit être remplacé.

**Actions à effectuer :**

Pour les Slice 2015-2016 listés ci-dessous, merci d'inspecter les vélos de vos stocks pour vérifier que les rivets soit bien installés. Pendant les contrôles des vélos clients, merci d'inspecter le cadre pour vérifier que les rivets soit bien installés. Si tout les rivets sont en place, le vélo peut être utilisé à nouveau.

**Si les rivets sont manquants, merci de contacter votre service client pour obtenir les informations et adresser une demande de garantie pour remplacement du cadre. Voir les informations contacts ci-dessous.**

**2015-2016 Slice Model List**

SKU	DESCRIPTION
C18106M1048	700 M Slice HM Black Inc. BLE 48
C18106M1051	700 M Slice HM Black Inc. BLE 51
C18106M1054	700 M Slice HM Black Inc. BLE 54
C18106M1057	700 M Slice HM Black Inc. BLE 57
C18106M1060	700 M Slice HM Black Inc. BLE 60
CM21104801	700 M Slice HM D/A Di2 RED 48
CM21105101	700 M Slice HM D/A Di2 RED 51
CM21105401	700 M Slice HM D/A Di2 RED 54
CM21105701	700 M Slice HM D/A Di2 RED 57
CM21106001	700 M Slice HM D/A Di2 RED 60
CM21134801	700 M Slice SM Ult Di2 REP 48
CM21135101	700 M Slice SM Ult Di2 REP 51

SKU	DESCRIPTION
CM21135401	700 M Slice SM Ult Di2 REP 54
CM21135701	700 M Slice SM Ult Di2 REP 57
CM21136001	700 M Slice SM Ult Di2 REP 60
CM21144801	700 M Slice SM Ult CRB 48
CM21145101	700 M Slice SM Ult CRB 51
CM21145401	700 M Slice SM Ult CRB 54
CM21145701	700 M Slice SM Ult CRB 57
CM21146001	700 M Slice SM Ult CRB 60
CM21244801	700 M Slice SM 105 REP 48
CM21245101	700 M Slice SM 105 REP 51
CM21245401	700 M Slice SM 105 REP 54
CM21245701	700 M Slice SM 105 REP 57
CM21246001	700 M Slice SM 105 REP 60

**AVERTISSEMENT**

Les informations contenues dans ce document sont destinées à être utilisées uniquement par les mécaniciens professionnels des revendeurs Cannondale agréés. Des outils et des compétences spéciales sont nécessaires. Les utilisateurs/propriétaires de vélos ne doivent pas effectuer eux-mêmes les opérations indiquées. En cas d'inobservation de cette consigne, des blessures graves et des dommages importants pourraient se produire.

Pour toute question au sujet de ce bulletin, n'hésitez pas à appeler votre Service Client aux numéros suivants:

<b>Luxembourg :</b>	027860715
<b>Belgique :</b>	025885776
<b>France :</b>	0482810011
<b>Suisse :</b>	0615880767